



AUSSTIEGLUKE AM SCHORNSTEINKOPF


Kopfplatte



Entlüftungsspalt



Scharnier aus
Edelstahl



Handgriff

Rev. 01-08-2012